



АПЭ1392 0-10СБ



A-A
М 1:1



Обозначение	Размеры в мм					Масса сборки, кг
	L*	L1*	L2*	e	a	
АПЭ1392 0-10	80	130	58	40	8	0,29
-01	130	140	65	65	8	0,45
-02	230	170	62	115	12	0,84

1 Электрод Э42 ГОСТ 9467-75
 2 $\pm \frac{+2}{-2}$
 3* Размеры для справок.
 4 Вид сварки по технологии завода

АПЭ1392 0-10СБ						Лист	Масса	Масштаб
Исполн.	И.В.Сум	Подпись	И.С.	И.С.	И.С.	Кронштейн	0,100	1:1
Провер.	А.В.Сум	Подпись	И.С.	И.С.	И.С.	Сборочный чертеж	0,100	1:1
Лист	А.В.Сум	Подпись	И.С.	И.С.	И.С.	Лист	Листов 1	1
Контроль	А.В.Сум	Подпись	И.С.	И.С.	И.С.	Спецификация	Спецификация	Спецификация
И.С.	И.С.	И.С.	И.С.	И.С.	И.С.	И.С.	И.С.	И.С.

