


90 ВЛ4



Размеры в мм

Обозначение	e	e ₁	Масса, кг
4ТЯ	100	50	0,15
-01	160	50	0,2
-02	250		0,25
-03	400	100	0,35

Размеры для справок

4ТЯ СБ

Изм. Лист № 90 кум. Подп. Дата
Разработчик: Шендерович
Проб. Шендерович
И. контр. Пронский
И. контр. Шендерович
И. контр. Шендерович
И. контр. Шендерович



Тяга
Сборочный чертеж

Лист Масса Массовый
Ст. табл. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Л. Шендерович
Л. Шендерович

Копировать без

формат 11

100 ВЛ4



Размеры в мм

Обозначение	Рис	e	e ₁	L	Масса, кг
4ТЯ.001	1	100		244	0,14
-01		160	50	304	0,19
-02		250		394	0,24
-03		400	100	544	0,34
-04	2	100		244	0,14
-05		160		304	0,19
-06		250		394	0,24
-07		400		544	0,34

1. L - длина развернутой детали.
2. Сборка ручная электрообузда.

4ТЯ.001

Изм. Лист № 90 кум. Подп. Дата
Разработчик: Шендерович
Проб. Шендерович
И. контр. Пронский
И. контр. Шендерович
И. контр. Шендерович

Тяга

Лист Масса Массовый
Ст. табл. —
Лист Листов: 1
ММСС СССР
Л. Шендерович
Л. Шендерович

Рис. 810 ГОСТ 2590-71
Ст. 3 ГОСТ 535-79

Копировать без

формат 11

Рис. 2
Остальное см. рис. 1.

